



PARECER DE ANÁLISE DE HABILITAÇÃO TÉCNICA – EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 02.03.01/2023

OBJETIVO:

Analisar a documentação de proposta das empresas, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL – PT 1076072-89, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE, em anexo. Deve-se conferir os itens 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 do Anexo I – Projeto Básico, conforme edital.

ANÁLISE:

1. ENGERCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Verificou-se que a empresa NÃO atendeu aos requisitos dos itens 5.2, 5.2.1 onde os atestados apresentados não estão registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e no item 5.3 não se comprovou a capacidade profissional para execução do serviço de “ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20M”. Desse modo a empresa encontra-se DESABILITADA.

2. ABRAY CONSTRUÇÕES

Verificou-se que a empresa atendeu aos requisitos dos itens 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 conforme edital. Desse modo a empresa encontra-se HABILITADA.

3. ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Verificou-se que a empresa atendeu aos requisitos dos itens 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 conforme edital. Desse modo a empresa encontra-se HABILITADA.

4. VITORIANO PROJETOS E SERVIÇOS

Verificou-se que a empresa atendeu aos requisitos dos itens 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 conforme edital. Desse modo a empresa encontra-se HABILITADA.

5. CHIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – EPP

Verificou-se que a empresa atendeu aos requisitos dos itens 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 conforme edital. Desse modo a empresa encontra-se HABILITADA.



6. VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Verificou-se que a empresa atendeu aos requisitos dos itens 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 conforme edital. Desse modo a empresa encontra-se HABILITADA.

7. NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Verificou-se que a empresa NÃO atendeu aos requisitos dos itens 5.2 e 5.2.1 não apresentando Certidão de Acervo Técnico (CAT) operacional para os serviços. Desse modo a empresa encontra-se DESABILITADA.

8. F DA ROCHA FORTE JUNIOR

Verificou-se que a empresa NÃO atendeu aos requisitos dos itens 5.2, 5.2.1 e 5.3 não se comprovou a capacidade operacional e profissional para execução do serviço de “EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20 X 10 CM”, mediante a Certidão de Acervo Técnico (CAT). Desse modo a empresa encontra-se DESABILITADA.

9. ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS

Verificou-se que a empresa NÃO atendeu aos requisitos do item 5.1 deixando de apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Desse modo a empresa encontra-se DESABILITADA.

10. ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Verificou-se que a empresa atendeu aos requisitos dos itens 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 conforme edital. Desse modo a empresa encontra-se HABILITADA.

11. PRO LIMPEZA

Verificou-se que a empresa NÃO atendeu aos requisitos dos itens 5.2, 5.2.1 não se comprovou a capacidade operacional para execução dos serviços de “EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20 X 10 CM” e “EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 2 MM, AF_06/2014” e no item 5.3 não se comprovou a capacidade profissional para execução dos serviços de “ESTRUTURA DE AÇO





TIPO FINK VÃO DE 20M” e “EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20 X 10 CM”. Desse modo a empresa encontra-se DESABILITADA.

12. MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Verificou-se que a empresa atendeu aos requisitos dos itens 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 conforme edital. Desse modo a empresa encontra-se HABILITADA.

13. GK ENGENHARIA

Verificou-se que a empresa atendeu aos requisitos dos itens 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 conforme edital. Desse modo a empresa encontra-se HABILITADA.

14. LS SERVIÇOS

Verificou-se que a empresa atendeu aos requisitos dos itens 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 conforme edital. Desse modo a empresa encontra-se HABILITADA.

É o parecer,

Pindoretama/CE, 02 de março de 2023.



Gustavo Wilker F. C. Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA CE 340546

